

Raportului Anual de Mediu (RAM)

Tabel 1 - DATE DE IDENTIFICARE

Numele instalației	Instalație de alimentare cu slam petrolier a cuptorului de clincher de la Fabrica de Ciment Chiscadaga
Adresa/orașul instalației	Chiscadaga, str Principala, nr. 1, Com. Soimus Jud Hunedoara
Cod poștal	337457
Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E)	N - Sat Chiscadaga, deal Dumbrava E - DJ706A Deva-Baita și dealul Islaz S - Dealul Islaz și satul Paulis V - Paraul Caian și dealul Dumbrava Longitudine 22.867549 (WGS84), 334849 Stereo 70 Latitudine 45.954179 (WGS84), 497151 (Stereo 70)
Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx)	5210
Activitatea principală	Colectarea, stocarea temporară în vederea co-incinerării în cuptorul de clincher a deeurilor periculoase menționate în AIM5/23.11.2018

S.C. Ro Ecologic Recycling a obținut viza anuală de mediu al cărei proces verbal de obținere se află atașat la dosar.

Instalația de slam petrolier a fost oprită de mai multe ori de-a lungul anului 2021, în principal datorită opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atașat la dosar aveți un exemplu de notificare în acest sens.

Rigola din fața buncarului de slam a fost curățată ori de câte ori a fost necesară curățatare, datorită colmatării ei cu praf, frunze uscate, apă pluvială, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparații și lucrări de întreținere la instalația de slam petrolier, aveți atașat la dosar, planul de reparații și mentenanța pe 2021.

În anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau două transporturi, evidența transporturilor fiind ținută într-un registru în format electronic. Lotul se consideră ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectuează în 24 de ore, între ora 7:00 ziua în curs și până la ora 7:00 ziua următoare.

Volumul producției (kg/m3/ml/buc.)	Capacitatea maxima a instalatiei	188 tone
Autoritatea de reglementare	APM Hunedoara	
Numărul instalațiilor	1	
Numărul orelor de funcționare pe an		
Numărul angajaților	5	
Numărul autorizăției de mediu integrată	Nr.5/ 23. 11.2018	
Persoana de contact	Petru Manole	
Telefon nr.	0265 433562; 0720029152	
Fax nr.	0265 433571	
Adresa E-mail	petru.manoale@roecologic.ro	

Prezentul raport anual continue 13 pagini

Activitatea la Ro Ecologic Recycling SRL, pe amplasamentul de la Chiscadaga, str. Pricipala, nr. 1, a inceput in luna martie a anului 2019.

2

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar.

Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

Cantitatea totala de deseuri intrate pe amplasament in anul 2021 a fost de **3491540 Kg** (deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos cod deseu 19 02 04*). Deseurile provin de la Ro Ecologic Recycling SRL Vidrasau, str. Oros, nr. 1 A.

Tabel 2 - CLASIFICARE

Activitatea cf. OUG nr. 152/2004	Descriere	Codul 1 (codul NOSE-P principal format din cinci cifre)

Tabel 3 - UTILITATI

Pentru functionarea Instalatiei de alimentare cu slam petrolier a cuptorului de clincher de la Fabrica de ciment Chiscadaga nu se utilizeaza gaze naturale sau alti combustibili.

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar. Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

Consum de energie		Unitatea de măsură	Anul
Consumul de energie	Conținutul de sulf		2021
Păcură	0		0
Motorină	0		0
Gaz natural	0		0
Electricitate		Mw/oră	1.360
Cărbuni		Kg/an	0
Alte tipuri			0
Apă			2021
Consum de apă subterană pe amplasament	0	m ³ /an	0

S.C. Ro Ecologic Recycling a obținut viza anuală de mediu al cărei proces verbal de obținere se afla atasat la dosar.

Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, în principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare în acest sens.

Rigola din fata buncaurului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

În anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta într-un registru în format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza în 24 de ore, între ora 7:00 ziua în curs și pana la ora 7:00 ziua următoare.

Consum de apă de suprafață pe amplasament	0	m ³ /an
Consum de apă din rețeaua orășenească	0	m ³ /an

Tabel 4 - BILANT DE MATERIALE 2019

In anul 2021 nu au fost folosite materiale pe amplasamentul RO Ecologic Recycling Chiscadaga

INTRARI						IESIRI						
Materii prime/ materiale	Cantitate t/an	Natura chimica	Impactul asupra mediului	Modul de stocare	Prodot finit		Deseuri		Apa		Aer	
					Cantitate t/an	%	Cantitate t/an	%	Cantitate t/an	%	Cantitate t/an	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

S.C. Ro Ecologic Recycling a obținut viza anuală de mediu al cărei proces verbal de obținere se afla atașat la dosar. Instalatia de slam petrolier a fost oprită de mai multe ori de-a lungul anului 2021, în principal datorită opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atașat la dosar aveți un exemplu de notificare în acest sens.

Rigola din fața buncarului de slam a fost curățată ori de câte ori a fost necesară curățatare, datorită colmatării ei cu praf, frunze uscate, apă pluvială, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparații și lucrări de întreținere la instalația de slam petrolier, aveți atașat la dosar, planul de reparații și mentenanță pe 2021.

În anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau două transporturi, evidența transporturilor fiind ținută într-un registru în format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectuează în 24 de ore, între ora 7:00 ziua în curs și până la ora 7:00 ziua următoare.

Deseu	Deseuri amestecate continand cel putin un deseu periculos – conf HG 856/2002 cod 19 02 04*	Materie prima	3.49154 0	Amestec de: slam petrolier, deseuri petroliere, lacuri si vopsele namoluri de la statiile de epurare, emulsii cu continut de substante periculoase	clincher	HP3 HP4 HP5 HP7
	Deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase – conf HG 856/2002 19 08 02*					HP3 HP4 HP5 HP7
Alte materii	Oel Keel Universal	Auxiliare	0.5	t/an	Absorbant de produse petroliere	In saci asezati pe europaleti zona panourilor locale de comanda si control

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar. Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

Tabel 5 –FLUX DE DESEURI

Nr. Crt.	Codul deseurului	Periculos(Da/Nu)	Cantitatea (t/an) 2020	Locatia eliminarii/ recuperarii	Numele contractantului de eliminare/recuperare a deseurilor
1	16 07 08*	Da	0	-	-
2	19 02 04*	Da	3491.540	Chiscadaga	Heilferberg Cement Romania
3	19 02 08*	Da	0	-	-
4	20 03 01	NU	1.5		Brai Cata SRL

Tabel 6 – DESEURI - CENTRALIZATOR

Nr. Crt.	Deseu	2020- tone
----------	-------	------------

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar.

Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata bunocarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

1	Cantitatea totala de deseuri produsa de amplasament	-	
2	Cantitatea totala de deseuri eliminate pe amplasament	-	
3	Cantitatea totala de deseuri eliminate in afara amplasamentului	-	
4	Cantitatea totala de deseuri recuperate pe amplasament	-	
5	Cantitatea totala de deseuri recuperate in afara amplasamentului	-	
Deseuri nepericuloase			
1	Cantitatea totala de deseuri nepericuloase produse	1.5	
2	Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate pe amplasament	-	
3	Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate in afara amplasamentului	-	
4	Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate pe amplasament	-	
5	Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate in afara amplasamentului	-	
Deseuri periculoase			
1	Cantitatea de totala deseuri periculoase produse pe amplasament	-	
2	Cantitatea de deseuri periculoase eliminate pe amplasament	-	
3	Cantitatea de deseuri periculoase eliminate in afara amplasamentului	-	
4	Cantitatea de deseuri periculoase recuperate pe amplasament	-	

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar. Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

5	Canitatea de deseuri periculoase recuperate in afara amplasamentului-		
---	---	--	--

Tabel 7 – SUBSTANTE PERICULOASE

Nr. Crt	Denumire	Fraze de risc	Formula chimica	Canitati consumate t/an	Stoc la 31.12.2019 tone
1	-	-	-	-	0
2	-	-	-	-	0
3	-	-	-	-	0
4	-	-	-	-	0

Tabel 8 – EMISII IN AER

Frecventa monitorizarii :						
Nr. Crt.	Denumire sursa	Denumire poluant	Concentratie masurata (mg/mc)/(mg/Nmc)	Debit masic (g/h)	VLE impusa prin AIM (mg/mc)/(mg/Nmc)	Metoda de masurare

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar.

Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

		Ianuarie/ trim. I/ semestrul I	Februarie/ trim. II/ semestrul II	Martie/ trim III		
1.	Exemplu: cos cu D= si H=, atomizor- sectia placi (A1)	NO _x					
		SO ₂					
		Pulberi					
		Etc.....					
2.							

Se estimeaza ca pot sa apara emisii din operatiile de descarcare si stocare a deseurilor periculoase (COV, miros specific de produse petroliere) in zona gratarelor instalatie. Ele sunt regasite in emisiile difuze.

Emisiile difuze rezultate din activitatea desfasurata sunt cele provenite din circulatie in interiorul amplasamentului a mijloacelor de transport care alimenteaza instalatia, constituite din NOX, CO, CO2, pulberi si emisii de COV si mirosuri asociate, provenite din activitatea de descarcare/stocare a deseurilor periculoase.

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar. Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

Emissiile de COV si miros ajung in atmosfera prin spatiile libere de la partea superioara a ghalei prin usi si prin spatii de acces al masinilor de buncare.

Se estimeaza ca efectul lor este local si nesemnificativ.

Tabel 9 - EMISII IN APA

Frecventa monitorizarii :								
Nr. Crt.	Denumire sursa	Denumire poluant	Concentratie masurata mg/dmc				VLE impusa prin AIM mg/mc	Metoda de masurare
			Ianuarie/ trim. I/ semestrul I	Februarie/ trim. II/ semestrul II	Martie/ trim III		

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar.

Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

1.	Exemplu: Racord 1	pH						
		CCOCr						
2.		Cr						
		Etc....						

Personalul angajat al SC Ro Ecologic Recycling SRL utilizeaza instalatiile sanitare in comun cu personalul din cadrul Heilderbeg Cemet-Fabrica de Ciment Chiscadaga. Apele uzate fecaloid menajere sunt evacuate in retea de canalizare menajera existenta pe amplasamentul HeiderbergCement Romania SA. Din cadrul procesului tehnologic nu se evacueaza apa uzata.

In fata halei in care este amplasata instalatia de alimentare cu slam petrolier este amenajata o platforma/rampa pentru descarcarea masinilor, betonata, prevazuta cu rampa de scurgere pluviala (potential impurificat cu produse petroliere) cu descarcare in rigola de colectare pluvial amenajata in fata platformei betonate. Rigola de colectare pluviala este acoperita cu un gratar metallic. Din rigola apele pluviale sunt dirijate intr-o basa de colectare de unde sunt pompate prin intermediul unei pompe sumersibile in buncarul instalatiei de alimentare cu slam petrolier.

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar. Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatarea, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

Apele pluviale conventional curate sunt dirijate in circuitul apelor pluviale de pe amplasamentul Heilderberg Cement Romania SA-
Fabrica de Ciment Chiscadaga

Tabel 10 - EMISII IN SOL

Valorile concentratiilor poluanti prezentati in sol nu vor depasi pragul de alerta pentru terenuri de folosinta mai putin sensibile prevazute de Ordinul 756/1997

Frecventa monitorizarii:						
Nr. Crt.	Punct de prelevare	Denumire poluant	Concentratie masurata mg/Kg SU		VLE impusa prin AIM (mg/mc) (mg/Nmc)	Metoda de masurare
			Semestrial/annual			
1.	Exemplu: Langa rezervoarele de combustibil	Pb	-			
		Total hidrocarburi din petrol Etc.....	-			
2.						

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar.

Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncaurului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

Tabel 11 - IMISII

Frecventa monitorizarii:					
Nr. Crt.	Punct de prelevare	Denumire poluant	Concentratie masurata mg/kg SU	VLE impusa prin AIM mg/mc	Metoda de măsurare
			Semestru/anul		
1.	Exemplu : La limita de N a amplasamentului	SO _x NO _x Etc....	-- -- --		
2.					

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar. Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatatatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

Tabel 12 - NIVEL DE ZGOMOT

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu conform SR 10009/2017Limite admisibile ale zgomotului in localitati.

Frecventa monitorizarii :				
Nr. Crt.	Punct de masurare	Valoare masurata dB _(A)	VLE impusa prin AIM dB _(A)	Metoda de măsurare
1.	Exemplu : Limita amplasament latura de V			
2.				

Table 13 - RECLAMAȚII DE MEDIU

Reclamații de mediu	2020
Reclamații primite	0
Reclamații care cer o acțiune corectivă	0

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar.

Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

Categorii de reclamații	0
Miros	0
Zgomot	0
Apă	0
Aer	0
Procedurale	0
Diverse	0

A fost efectuat un control de la Garda de Mediu Comisariatul General/ Comisariatul Judetean Hunedoara in data de 18.09.2020.

In urma controlui s -a intocmit un Raport de inspectie in care au fost impuse 3 masuri, masuri care au fost indeplinite si transmise autoritatilor de la Garda de Mediu Comisariatul Judetean Hunedoara prin intermediul e - mailului.

Tabel 14 – RAPORT PRIVIND MODERNIZAREA

Nr. Crt.	Sarcina stabilita	Stadiul realizarii	Valoare
	Nu a fost stabilit un raport privind modernizarea	-	-

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar.
 Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.
 Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

In anul 2020 punctul de lucru al Ro Ecologic Recycling SRL din Chiscadaga a fost certificat ISO.

CertIFICATELE ISO OBTINUTE: Certificat nr. 2130 SR EN ISO 9001:2015 – Sistemul de management al calitatii

Certificat nr. 669M SR EN ISO 14001:2015 – Sistem de Management al Mediului

Certificat nr. 465 S SROHSAS 18001:2008- Sistem al Management al Sanatatii si Securitatii Operationale

CertIFICATELE AU FOST EMISE DE SOCIETATEA DE ACREDITARE AEROOQ.

Tabel 15 – EPER – REGISTRUL POLUANTILOR

1

S.C. Ro Ecologic Recycling a obtinut viza anuala de mediu al carei proces verbal de obtinere se afla atasat la dosar.

Instalatia de slam petrolier a fost oprita de mai multe ori de-a lungul anului 2021, in principal datorita opririlor accidentale ale cuptorului de clincher Heidelberg, atasat la dosar aveti un exemplu de notificare in acest sens.

Rigola din fata buncarului de slam a fost curatat ori de cate ori a fost necesara curatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluviala, etc.

Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam petrolier, aveti atasat la dosar, planul de reparatii si mentenanta pe 2021.

In anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru in format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, intre ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.

Numărul autorizației INTEGRATE DE MEDIU 5/23.11.2019

Emisia (kg/an)	În aer	Metoda de măsurare	Direcță în apă	Metoda de măsurare	Indirectă în apă	Metoda de măsurare
1. Termeni de mediu						
Metan (CH4)	-	-	-	-	-	-
Monoxid de carbon (CO)	-	-	-	-	-	-
Dioxid de carbon (CO ₂)	-	-	-	-	-	-
Factorul de emisie CO ₂	-	-	-	-	-	-
Hidrofluorocarburi (HFCs)	-	-	-	-	-	-
Zinc și compusii Dioxid de azot (N ₂ O) Pulberi	-	-	-	-	-	-
Amoniac (NH ₃)	-	-	-	-	-	-
Substanțe organice Clorurate (VOC)	-	-	-	-	-	-
Diclorometan (CH ₂ Cl ₂)	-	-	-	-	-	-
Triclorometan (CHCl ₃)	-	-	-	-	-	-
Tetraclorometan (CCl ₄)	-	-	-	-	-	-
Hexafluorură de sulfură (SF ₆)	-	-	-	-	-	-
Hexaclorobutadienă (HCBD)	-	-	-	-	-	-
Hexaclorociclohexan (HCH)	-	-	-	-	-	-
2. Metale grele și PCDD + PCDF (dioxine + furani)	-	-	-	-	-	-
Arsen și compusii cristalini (CP)	-	-	-	-	-	-
Cadmium și compusii cristalini (CC)	-	-	-	-	-	-
Cobalt și compusii cristalini (CO)	-	-	-	-	-	-
Crom și compusii cristalini (CR)	-	-	-	-	-	-
Cupru și compusii cristalini (CU)	-	-	-	-	-	-
Mercur și compusii cristalini (ME)	-	-	-	-	-	-
Nichel și compusii cristalini (NI)	-	-	-	-	-	-
Plumb și compusii cristalini (PL)	-	-	-	-	-	-
Selen și compusii cristalini (SE)	-	-	-	-	-	-
Staniu și compusii cristalini (ST)	-	-	-	-	-	-
Tantal și compusii cristalini (TA)	-	-	-	-	-	-
Telur și compusii cristalini (TE)	-	-	-	-	-	-
Tițaniu și compusii cristalini (TI)	-	-	-	-	-	-
Vanadiu și compusii cristalini (VA)	-	-	-	-	-	-
Zinc și compusii cristalini (ZI)	-	-	-	-	-	-

S.C. **RECOLECTORUL DE DEȘURI** a obținut viza anuală de mediu al cărui proces verbal de obținere se afla atasat la dosar.
 Instalația de tratare a apelor reziduale a fost oprită de mai multe ori de-a lungul anului 2021, în principal datorită opririlor accidentale ale cuplorului de clinchere și a pompelor de apă. Dosarul este atasat la dosar.
 Rigola de colectare a apelor reziduale de slam a fost curățată ori de câte ori a fost necesară curățatare, datorita colmatarii ei cu praf, frunze uscate, apa pluvială și resturi de alimente.
 Pe parcursul anului 2021, au fost efectuate mai multe reparatii si lucrari de intretinere la instalatia de slam-petrolier, aveti atasat la dosar, planul de **AMC** și mentenanța pe 2021.
4. AMC
organici
 În anul 2021 au fost realizate 131 loturi, fiecare lot fiind compus din unul sau doua transporturi, evidenta transporturilor fiind tinuta intr-un registru în format electronic. Lotul se considera ca fiind compus din toate transporturile de namol petrolier ce se efectueaza in 24 de ore, între ora 7:00 ziua in curs si pana la ora 7:00 ziua urmatoare.
 Bromatți de difenil eter



	PLAN REPARATII SI MENTENANTA 2021	
Data	Operatia executata	Firma implicata
28.03.2021	Verificare completare nivel umplere rezervor apa pistoane	S.C.RoEcologic Recycling SRL
29.03.2021	Verificat vizual nivel ulei hidraulic rezervor ulei	S.C.RoEcologic Recycling SRL
10.04.2021	Control vizual si probe executate de operator, verificat vizual aspect furtune ulei hidraulic	S.C.RoEcologic Recycling SRL
14.04.2021	Inlocuire filtru uzat ulei rezervor , Introducere ulei hidraulic in rezervor, 400 litri	S.C.RoEcologic Recycling SRL
25.04.2021	Golire ulei uzat cutie viteze snecuri, spalare cu motorina cutie si pinioane, umplere cutie viteze cu ulei nou,	S.C.RoEcologic Recycling SRL
26.04.2021	Inlocuire snur etansare lagare snecuri, completat gresorul automat al instalatiei cu vaselina gresare, verificare functionare pompa de gresare, verificare ungere lagare, gresat puncte gresare unde nu exista gresor automat - motor principal pompa, lagare SKF(rulmenti) snecuri.	S.C.RoEcologic Recycling SRL
18.05-20.05.2021	Desfacere pistoane pompa, verificare grad uzura, inlocuit cu pistoane noi, executate la Helixis Podoleni, verificare grad uzura inel taiere pompa slam.	S.C.RoEcologic Recycling SRL
20.07.2021	Inlocuit panou comanda Simatic Siemens pompa slam petrolier	S.C. Ro Ecologic Recycling SRL
10.08-15.08.2021	Verificare si reglare senzori cursa pistoane, reglare robineti de presiune snecuri, rama si pistoane pompa	S.C. Viromek Solutions Targoviste
18.08.2020	Completat gresorul automat al instalatiei cu vaselina gresare, verificare functionare pompa de gresare, verificare ungere lagare, gresat puncte gresare unde nu exista gresor automat - motor principal	S.C. Ro Ecologic Recycling SRL
18.10.2021	Completat gresorul automat al instalatiei cu vaselina gresare, verificare functionare pompa de gresare, verificare ungere lagare, gresat puncte gresare unde nu exista gresor automat - motor principal pompa, lagare snecuri.	S.C. Ro Ecologic Recycling SRL
11.11.2021	Inlocuit capete pistoane pompare	S.C. Ro Ecologic Recycling SRL
23.11.2021	Golit instalatia de ulei hidraulic, curatat rezervorul de ulei, inlocuit filtru ulei rezervor, reumplut instalatia cu ulei hidraulic.	S.C. Ro Ecologic Recycling SRL
24.11.2021	Sudura teava ulei hidraulic pompa, verificare sudura, probe in gol si in sarcina	S.C. Ro Ecologic Recycling SRL si S.C. Heidelbergement Chiscadaga
02.12.2021	Confectionat si montat bara protectie rabatabila balustrada scari	S.C. Ro Ecologic Recycling SRL

La sfarsitul activitatii pe anul 2021, se vor aplica toate procedurile de mentenanta conform cartii tehnice a utilajului.

Intocmit,

Petru MANOLE



